

Värvitud puidust välisfassaadi hooldusjuhend

Puitfassaad on looduslik ja vastupidav materjal, kui seda regulaarselt hooldada. Korrapärane hooldus pikendab värvkatte eluiga, säilitab fassaadi ilusa väljanägemise ning kaitseb puitu niiskuse, UV-kiirguse ja bioloogiliste kahjustuste eest.

1. Regulaarne kontroll

Sagedus: vähemalt kord aastas kevadel või sügisel.

Kontrolli:

- värvikatte kulumist, pragusid või koorumist;
- hallituse, samblike või mustuse teket;
- konstruktsioonilisi kahjustusi (praod, vigastused, niiskuskahjustused);
- vihmaveesüsteemide toimimist, et vältida vee sattumist seinale.

2. Puhastamine

Tolm ja mustus: pese fassaad pehme harja või survepesuri (madal rõhk, kuni 50 bar) ja puhta veega.

Raske mustus ja hallitus: kasuta spetsiaalset puidufassaadi pesuvahendit või hallituse eemaldajat. Loputa alati rohke veega.

Vältida: tugevaid leeliselisi kemikaale, mis võivad värvkatet kahjustada.

3. Värvipinna hooldus

Väiksemad kahjustused: lihvi lahtine värv maha ja värvi kahjustatud koht üle sama tootja sobiva krundi ja pinnavärviga.

Suuremad kahjustused: kui värv on koorunud või pragunenud suuremal pinnal, tuleks pind korralikult puhastada, lihvida ja vajadusel kruntida enne uuesti värvimist.

Eluiga: Katva tooniga värvitud puitfassaadi hooldusvärvimine on tavaliselt vajalik iga 7–12 aasta järel, läbikumavate toonidega 2-5 aastat, sõltuvalt värvisüsteemist, asukohast ja ilmastikuoludest.

4. Niiskuse kontroll

Hoia fassaadi ümbritsev ala puhas – eemalda pinnas, taimed ja praht seinalt, et puit saaks kuivada.

Kontrolli vihmaveerennide ja -torude tihedust ja puhastust.

Välgi pikemaajaliselt vett pritsivaid sprinklereid või katuse äravoolu otse seinale.

5. Kaitse päikese ja ilmastiku eest

Lõunapoolsetel seintel UV-kiirgus ja sademed kulutavad värvi kiiremini – kontrolli ja hoolda neid sagedamini.

Vajadusel planeeri hooldusvärvimist lõunapoolsetel külgedel varem kui põhja- või idaküljel.

6. Soovituslik hoolduskava

Iga aasta kevadel: pese pind, kontrolli värvkatet ja vihmaveesüsteeme.

2–5 aasta järel: värskenda vajadusel väiksemaid kahjustatud kohti.

7–12 aasta järel: tee hooldusvärvimine kogu fassaadile.

7. Ohutus

Töötamisel kasuta alati turvavarustust (redelid, tellingud).

Värvimisel ja pesuvahendite kasutamisel järgi tootja ohutusjuhiseid.